

Инспекторы Ростехнадзора выявили ряд серьезных нарушений в ходе проверки тверского ОАО «Птицефабрика Верхневолжская»

Выявлено 63 нарушения правил и норм промышленной и энергетической безопасности в ходе комплексной проверки ОАО «Птицефабрика Верхневолжская», находящегося в Калининском районе Тверской области.

Сотрудники Ростехнадзора установили, что в ОАО должным образом не организован производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности. Предприятие осуществляет деятельность по эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта (ОПО) без специального разрешения (лицензии). В государственном реестре не зарегистрированы такие ОПО птицефабрики, как газифицированные котельные автогаража, машинного двора и инкубаторной. Документов принятия этих объектов в промышленную эксплуатацию инспекторам не было предъявлено.

Наряду с этим, служба главного энергетика ОАО не укомплектована подготовленным

электротехническим персоналом, в зданиях предприятия не проводились промывка и гидравлическое испытание на прочность и плотность системы отопления перед отопительным сезоном, не было проведено приборное обследование состояния изоляционного покрытия наружных (подземных) стальных газопроводов среднего давления.

Руководству ООО выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных нарушений. Инспекторы Центрального управления также составили пять протоколов об административном правонарушении в отношении ОАО «Птицефабрика Верхневолжская» и ряда его должностных лиц. Общая сумма наложенных штрафов превысила 200 тыс. руб.



Инспекторы Центрального управления Ростехнадзора выявили серьезные нарушения в ходе проверки смоленского ОАО «Теплоконтроль»

Входе комплексной проверки смоленского ОАО «Приборы контроля и регулирования техпроцессов» (ОАО «Теплоконтроль») было выявлено свыше 120 нарушений обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО, технической и технологической безопасности в электро- и теплоэнергетике. В частности, на предприятии не была проведена экспертиза промбезопасности

технических устройств и сооружений, эксплуатирующихся свыше нормативных сроков.

Содержание, надзор и ремонт строительных конструкций литейного участка и контроль над их состоянием не отвечает требованиям действующих строительных норм и правил, а его техническое перевооружение ведется без разработанной проектной документации.

Арматура, установленная на газопроводе в сборочном цехе завода, не имеет эксплуатационной документации. Нет эксплуатационной документации, разрешений на применение и на действующие плавильные индукционные печи GWT- 0,25-250/1, изготовленные в Китае.

Наряду с этим, строительные конструкции производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок не подвергаются обязательному техническому освидетельствованию специализированной организацией (один раз в пять лет).

Руководству завода предстоит устранить выявленные нарушения с установленные для этого конкретные сроки и проинформировать об этом Центральное управление Ростехнадзора. Инспекторы также привлекли к административной ответственности ОАО «Теплоконтроль» и двух должностных лиц предприятия.

ОАО «Теплоконтроль» (г. Сафоново, Смоленская обл.) осуществляет производство и поставку приборов контроля и регулирования технологических процессов, приборов для физических исследований, средств автоматизации, приборов теплоснабжения, соединительных частей для трубопроводов и нестандартного оборудования.

Центральное управление Ростехнадзора провело комплексную проверку подмосковного МУП «ЕСКХ Зарайского района»

Инспекторы выявили свыше 170 различных нарушений в ходе проверки электрического и газового хозяйства подмосковного МУП «Единая служба коммунального хозяйства Зарайского района».

В частности, на предприятии не созданы системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии, с сентября 2010 года не проводилось техническое диагностирование газового оборудования котлов котельных в деревнях Гололобово, Летуново, Ерново, Макеево, котельных «Беспятово» и «АО Зарайский».

Консервация газового оборудования котельных «Металлистов», «Музыкальная школа», «РДК» была проведена без проектной документации, утвержденной в установленном порядке, газопроводы газоиспользующих установок в ряде котельных не оснащены стационарными запальными горелками, а автоматика безопасности и регулирования котлов не обеспечивает нормативный процесс эксплуатации газоиспользующего оборудования в автоматическом режиме.

Наряду с этим, МУП не проводило необходимых обследований дымовых труб котельных в деревнях Макеево, Ерново, Протекино, поселках Октябрьский и ПМК-6 специализированной организацией с получением заключения о возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации и рекомендаций по ее обеспечению.

Руководству предприятия выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных нарушений. Инспекторы также составили протоколы об административном правонарушении в отношении МУП «ЕСКХ Зарайского района», а также ряда его должностных лиц. Общая сумма наложенных штрафов превысила 200 тыс. руб.

Западно-Уральское управление Ростехнадзора привлекло к административной ответственности ЗАО «Соликамскстрой»

Западно-Уральским управлением Ростехнадзора проведена проверка соблюдения ЗАО «Соликамскстрой» законодательства РФ о градостроительной деятельности при реконструкции карналлитовой обогатительной фабрики (цех № 10), расположенной на промплощадке СКРУ-1 ОАО «Уралкалий».

Выявлено 47 нарушений обязательных требований нормативно-правовых актов в области градостроительной деятельности и промышленной безопасности. В частности: реконструкция объекта капитального строительства осуществлялась без разрешения на строительство, без извещения органов об изменении сроков выполнения работ в установленном законодательством порядке; к выполнению отдельных видов работ допущены подрядные организации, не имеющие свидетельства о допуске к выполнению данных видов работ. Юридическое лицо и руководитель ЗАО «Соликамскстрой» привлечены к административной ответственности в виде штрафов.



Западно-Уральским управлением Ростехнадзора в ходе проверки ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» выявлено 19 нарушений

В ходе плановой выездной проверки ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» Западно-Уральским управлением Ростехнадзора было выявлено 19 различных нарушений действующих норм и правил.

В частности, установлено, что эксплуатация ОПО осуществляется без лицензии, а срок действия лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов истек в октябре прошлого года.

Кроме того, выявлен ряд нарушений при эксплуатации газового хозяйства литейного производства, в том числе, отсутствует инструкция по эксплуатации, надзору, ревизии и ремонту газопроводов природного газа литейного цеха, не проводится нивелировка и ревизия газопроводов природного газа литейного цеха, а также при осуществлении производственного контроля, в том числе, не осуществляется производственный контроль в соответствии с графиком на 2012 год, не предоставлена в территориальный орган Ростехнадзора информация об организации производственного контроля за 2011 год.

Наряду с этим, за совершенные административные правонарушения, ответственность за которые установлена ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, в отношении ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» и его гендиректора назначены административные наказания в виде административных штрафов на 220 тыс. руб.