В Ростехнадзоре прошла встре ча с представителями Агент ства по ядерной энергии ОЭСР

В Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 24 января 2012 года состоялась встреча заместителя руководителя Ростехна дзора Валерия Беззубцева с делегацией Агентства по ядерной энергии (АЯЭ) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во главе с генеральным директором Луисом Эчаварри. Переговоры прошли в рамках технической миссии АЯЭ ОЭСР по подготовке вступления Российской Федерации в Агентство по ядерной энергии ОЭСР.

Во время встречи Ростехнадзор представил общую инфор-мацию о системе государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности в Российской Федерации и под-робную информацию о структуре, полномочиях и деятельно-сти Ростехнадзора, включая основные направления между-народного сотрудничества.

Кроме того, в ходе визита в Россию делегация АЯЭ ОЭСР посетит Госкорпорацию «Росатом», Институт проблем безо-пасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) Российской академии наук, ГУП МосНПО «Радон» и НИЦ «Курчатовский институт» для

ознакомления с работой российской атомной промышленности и соответствующих российских научно- исследовательских учреждений.

Итоговый отчет по результатам технической миссии бу-дет представлен на рассмотрение руководства комитета по атомной энергии АЯЭ ОЭСР в срок до 26 апреля 2012 года.

Завершена проверка ОАО «Выксунский металлургиче ский завод»

Проверка ОАО «Выксунский металлургический завод» проводилась в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сотрудниками Центрального аппарата и Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В ходе обследования было выявлено 278 нарушений обя-зательных требований промышленной безопасности при экс-плуатации объектов металлургического надзора, систем газо-потребления, оборудования, работающего под давлением, грузоподъемных механизмов, а также при эксплуатации объ-ектов нефтехимической промышленности и транспортирова-нии опасных веществ.

Сотрудниками Ростехнадзора в соответствии с КоАП РФ было составлено 2 протокола об административном правона-рушении в отношении ОАО «ВМЗ» и 12 протоколов в отно-шении должностных лиц предприятия.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесены постановления о назначении ад-министративных наказаний в виде штрафов на общую сумму 520 тыс. руб., а также вынесено определение о передаче ад-министративного дела в суд для приостановления эксплуата-ции двух грузоподъемных кранов. Дело об административ-ном правонарушении в отношении заместителя начальника комплекса по оборудованию передано в суд для рассмотре-ния и назначения административного наказания в виде дис-квалификации.

В



неплановая проверка ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору проведет внеплановую выездную проверку ОАО «Нижнетагильский металлурги ческий комбинат». Соответствующее распоряжение подписано руководством Ростехнадзора.

Проверка проводится с целью исполнения поручений Пра-вительства Российской Федерации.

С 24 января по 20 февраля 2012 года ОАО «Нижнетагиль-ский металлургический комбинат» проверят на соблюдение обязательных требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов (ОПО), изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на ОПО, транспорти-ровании опасных веществ на ОПО, а также на соблюдение ли-цензионных требований при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.

Уполномоченные лица Ростехнадзора проведут проверку документов ОАО «Нижнетагильский металлургический ком-бинат» и оценку достоверности сведений, ранее предостав-ленных проверяемой организацией в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, фак-тически полученным данным.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору информирует об авариях и несчастных случаях, по которым завершено расследование

07.10.2011, ООО «Тольяттикаучук», Самарская обл., г. Тольятти, технологическая эстакада между основной пло-щадкой предприятия и складом углеводородов. На трубопро-воде изобутилена был обнаружен пропуск продукта вследствие коррозии стенки трубопровода. Авария произошла на терри-тории, поднадзорной Средне-Поволжскому управлению.

Причины аварии: коррозионное утончение стенки трубы, приведшее к образованию трещины в ослабленном участке под действием внутреннего давления.

02.12.2011, Свердловская обл. Во время проведения опе-ративных переключений в ячейке РУ - 6кВ ЦРП Промбазы ООО «Энергосервис» электромонтер по обслуживанию элек-тросетей получил смертельную электротравму. Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Уральскому управлению Ростехнадзора. Причины несчастного случая:

- открытие дверей, люков, снятие ограждений с целью про-никновения в опасную зону;

- неудовлетворительная организация обучения и провер-ки знаний;

- неудовлетворительная организация работ административно-техническим персоналом;

- отсутствие или недостаточность инструктажа по охране труда.

12.12.2011, ЗАО «Южуралнеруд», Челябинская обл. При выполнении наряда-задания по

разборке конусной дробил-ки КСД-2200 № 101 для замены регулировочного кольца с по-мощью мостового крана и лебедки ЛМГ-500 в результате об-рыва кронштейна кожуха регулировочного кольца и попадания в голову слесарю последний был смертельно трав-мирован.

Несчастный случай произошел на территории, под-надзорной Уральскому управлению Ростехнадзора. Причины несчастного случая:

- неудовлетворительная организация производства ра-бот;

- выполнение работ без ознакомления персонала с «Ин-струкцией по замене регулировочного кольца на конусных дробилках»;

- допуск к работе лица, не имеющего профобразования, соответствующего профилю выполняемой работы;

- отсутствие производственного контроля.

16.12.2011, ООО «Заполярная строительная компания», Красноярский край, Норильск. В соответствии с приказом по предприятию, при выполнении сверхурочных работ по лик-видации повреждения кабельной линии 6 кВ ячеек КРУВ-6 № 3,4 в камере РПП-6 на ВЗК-5бис гор.-600 м рудника «Октябрь-ский» электрослесарь подземный был смертельно травмиро-ван электротоком. Несчастный случай произошел на терри-тории, поднадзорной Межрегиональному технологическому управлению Ростехнадзора по Норильскому промрайону. При-чины несчастного случая:

- нарушение производственной дисциплины работника-ми подземного электромонтажного участка ШСУ МиМЭГР;

- низкий уровень производственного контроля за безо-пасным производством работ.

26.12.2011, Хабаровский край. В 08.04 отсутствовали те-лемеханические и прямые диспетчерские каналы связи ОАО «ФСК ЕЭС» филиал Хабаровское предприятие МЭС. Причи-на аварии неизвестна. В 09.21 связь была восстановлена. Ава-рия произошла на территории, поднадзорной Дальневосточ-ному управлению Ростехнадзора. Причины аварии не выявлены.

Ростехнадзор сообщает о начале информационного сотрудничества с МЧС России в рамках реализации Федерального закона 225-ФЗ от 27 июля 2010 года

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору начали информационное сотрудничество в рамках реализации Федерального закона № 225-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Руководители территориальных органов Ростехнадзора и начальники территориальных органов МЧС России в рам-ках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-ветственности владельца опасного объекта за причинение вре-да в результате аварии на опасном объекте» при выявлении административного правонарушения направляют его в соот-ветствующий

территориальный орган партнера по информа-ционному взаимодействию.