СОБЫТИЯ В РЕГИОНАХ

Ведется расследование причин несчастного случая со смертельным исходом на шахте «Черемуховская»

Уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над зору расследует обстоятельства несчастного случая со смертельным исходом на шахте «Черемухов ская» (свердловская обл.).

12 апреля 2010 г. в 03.26 на шахте «Черемуховская» ОАО «Севуралбокситруда» (входит в группу компаний «РУ-САЛ») был смертельно травмирован электровозом горнорабочий очистного забоя.

Уральское управление Ростехнадзора расследует обстоятельства и причины несчастного случая, сообщил руко-водитель управления Владимир Медведев.

Ростехнадзор представил материалы на закрытие сельского дома культуры в Татарстане

Нижнекамский отдел Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провел проверку дома культуры в Акбуринском сельском поселении Новошешминского муниципального района Республики Татарстан.

Инспекторы выявили, что электропроводка в доме культуры проведена открыто, по стенам, без использования электротехнических плинтусов и коробов. Своевременно не

проводятся техническое обслуживание, ремонт, испытание, модернизация и реконструкция электроустановок и т. д.

По результатам проверки составлен протокол о временном запрете деятельности дома культуры, материалы направлены в районный суд.

Московское управление Ростехнадзора провело внеплановую проверку Городской клинической больницы 6

Московское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 2 апреля провело внеплановую проверку Городской клинической больницы 6. Проверка проводилась с целью контроля полноты и правильности исполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 4 марта 2010 года. Все ранее выявленные нарушения требований промышленной безопасности и эксплуатации технических устройств (лифтов) были устранены в срок.

Ростехнадзор выявил 166 нарушений в ходе проверки Стерлитамакского нефтехимического завода

Приуральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в период с 5 марта по 2 апреля провело плановую комплексную проверку соблюдения тре бований промышленной и энергетической безопасности в ОАО «Стерлитамакский нефтехимиче ский завод» (Башкортостан).

При проверке выявлено 166 нарушений требований промышленной безопасности, в том числе – эксплуатация оборудования сверх нормативного срока службы без проведения экспертизы, невыполнение рекомендаций заклю-чений экспертизы промышленной безопасности.

По результатам проверки предприятию выдано предписание на устранение нарушений требований норматив-ных документов, наложен административный штраф на юридическое лицо, привлечены к административной от-ветственности 16 должностных лиц.

Приуральское управление завершило комплексную проверку Шаранского ЛПУ магистральных газопроводов ООО «Газпромтрансгаз Уфа»

Приуральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору завершило плановую комплексную проверку соблюдения требований промышленной и энергетической безопасности в Шаранском линейном производственном управлении магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгазУфа».

В результате проверки установлено, что предприятие выполняет требования законодательства в области промышленной и энергетической безопасности. В то же время комиссия выявила 90 нарушений требований безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и электрооборудования. 40 нарушений устранено в ходе проверки.

Руководителю Шаранского ЛПУ выданы акт и предписание на устранение выявленных нарушений, 10 должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Очаг возгорания не влияет на безопасную работу на шахте «Хакасская»



Об этом заявил заместитель руководителя енисейского управления Ростехнадзора Василий Ильин, комментируя инцидент с возгоранием на шахте «Хакасская» (ООО «СУЭК – Хакасия, подразделение ОАО «СУЭК»). Пожар произошел в ночь на 4 апреля из-за самовозгорания угля в законсервированном штреке. Работники шах ты были эвакуированы, пострадавших нет. Очаг пожара находится на глубине 120 метров. Огонь был локализован 5 апреля.

По словам представителя Ростехнадзора, очаг возгорания находится в выработанном пространстве в районе рельсового бремсберга № 6. Угрозы жизни и здоровью работающих в шахте нет, так как в действующих выработках состояние рудничной атмосферы соответствует установленным требованиям и не превышает норм ПДК.

Оснований для запрещения работ в действующих горных выработках также нет. «После проверки состояния гор-ных выработок разрешен доступ рабочих в шахту. Шахта работает в нормальном режиме, очаг возгорания не влияет на ее безопасную работу», – отметил Ильин.

На данный момент создана комиссия по расследованию причин возгорания, в состав которой вошел начальник отдела горного надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора. По предварительным дан-ным, к возгоранию могла привести утечка воздуха в выработанное пространство через изоляционные сооружения (перемычки) и места повышенной трещиноватости горных пород.

В результате проверки состояния горных выработок были определены места дополнительного контроля руднич-ной атмосферы. Работники горноспасательного отряда Восточной Сибири и шахты «Хакасская» ведут работы по ликвидации очага эндогенного возгорания.

«С поверхности через ранее пробуренную скважину подавалась заиловка (глина с водой) и пенообразователь. По окончании возведения перемычки заиловка возобновится», – доба-вил Ильин. Кроме того, бурится дополнительная скважина. «В шахте со стороны свежей струи воз-водится дополнительная перемычка и подается вода через пожарные пики. Со стороны исходя-щей струи воздуха в выработанном пространстве в рельсовом бремсберге № 6, ориентировочно в 100 м, установлен винтовой водоразбрызги-ватель для предотвращения развития очага воз-горания. Доступ горноспасателей осуществлен через вскрытую перемычку», – сказал он.

Имущественный ущерб будет определен по-сле окончания работ по ликвидации возгорания.