Информация об авариях и несчастных случаях со смертельным исходом, произошедших с 27 января по 5 февраля, по которым ведется расследование



27.01.2011 Южно-Сахалинск, ООО «Сахалинская компания «Энергострой», площадка склада ОМТС. При погрузке пачки стальных листов на автотранспорт произошло опрокидывание автокрана и повреждение его стрелы.

28.01.2011 Кемеровская обл., ОАО «Шахта Заречная», выработанное пространство лавы № 1307, пл. Байкаимский. В отработанном пространстве лавы был обнаружен очаг самонагревания. Люди самостоятельно вышли из шахты на поверхность.

01.02.2011 Архангельская обл., Онежский р-н, Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», ПС 110/10 кВ «Вонгуда». В 06:55 произошла потеря каналов связи диспетчерского центра Архангельского РДУ с подстанцией 110/10 кВ «Вонгуда». В 17.52 авария устранена.

01.02.2011 Иркутская обл., Ангарский район, п. Мегет, Иркутская база сжиженного газа – филиал ОАО «СГ-транс», балонно-наливное отделение базы. При проведении работ по наливу баллонов сжиженным газом на карусельной установке произошло воспламенение газа. При тушении пожара 4 человека получили ожоги. Повреждений оборудования и здания нет.

03.02.2011 Красноярск, Красноярский филиал предприятий магистральных электросетей, ПС 220 кВ «Октябрьская». В результате короткого замыкания на землю произошло разрушение элементов вводного устройства и каналообразующего оборудования подстанции. Отключились каналы диспетчерской и телеметрической связи подстанции с диспетчерским центром. Временные каналы связи организованы через 6 час. 40 мин.

03.02.2011 Ленинградская обл., Кенгисепский район, ОАО «Ленэнерго», ВЛ 110 кВ «БТЭЦ Сланцы–Сланцы–Цемент». Из-за ложного срабатывания защитной автоматики произошло отключение ВЛ 110 кВ с выходом БТЭЦ Сланцы на изолированную работу (потеря мощности 33 мВт). Через 1 час 42 мин. БТЭЦ синхронизирована в региональной энергосистеме.

03.02.2011 Москва, ул. Дубининская, 27, ОАО «Холодильник № 5-6», компрессорный цех. Произошел пожар в подвале компрессорного цеха. Пожар потушен 03.02.2011 в 14.30.

04.02.2011 Костромская обл., г. Кострома, ООО «Мехсервис», ул. Галичская, строительная площадка жилого дома. Во время работ башенным краном произошел сход крана с рельсов и падение его вдоль кранового пути. Разрушены элементы металлоконструкций крана, тяжелую травму получил крановщик.

04.02.2011 Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ООО «Шахта им. Ворошилова» объединения «Прокопьевск-уголь», участок № 15. Во время производства взрывных работ на конвейерном штреке произошла вспышка метана. Ожоговые травмы получили пять рабочих, один – отравление оксидом углерода.

05.02.2011 Республика Коми, МУП «Ухтаэнерго», 36-й километр межпоселкового надземного газопровода высокого давления «Ухта-Войж». Резкое снижение давления в газопроводе с 0,6 до 0,3 МПа с увеличением расхода газа в 10 раз в результате разрушения (трещины) по телу трубопровода. Прекращение подачи газа в три поселка. Котельные переведены на резервное топливо.

100-летний юбилей у польских коллег



Делегация Ростехнадзора во главе с руководителем ведомства Николаем Кутьиным с 17 по 19 января приняла участие в праздновании 100-летнего юбилея создания национального органа технического надзора Республики Польша.

В ходе визита прошли рабочие встречи с заместителем министра экономики Польши г-жой Г. Хенцлевска, делегацией Управления по техническому надзору во главе с президентом г-ном М. Вальчаком и руководством Европейской конфедерации органов надзора и сертификации.

По итогам мероприятий между Ростехнадзором и Управлением по техническому надзору был подписан Меморандум о сотрудничестве в области надзора за обеспечением промышленной безопасности.

Подмосковное ФГУП «Каменка» привлечено к ответственности

Центральное управление Ростехнадзора привлекло к административной ответственности ФГУП «Каменка» Россельхозакадемии (Подольский р-н, Московская обл.). В ходе внеплановой проверки выполнения ранее выданных предписаний инспекторы установили, что многие выявленные нарушения норм и правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) так и не были устранены.

В «Каменке» отсутствует квалифицированный персонал для обслуживания плотин на реке Черничка и эксплуатационная документация ГТС. На предприятии так и не были созданы материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии ГТС, не обеспечено технически исправное состояние плотин и их безопасность.

Руководству ФГУП выдано предписание об устранении имеющихся нарушений в области безопасности гидротехнических сооружений. Наряду с этим, инспекторы Центрального управления Ростехнадзора составили протокол об административном правонарушении на юридическое лицо ФГУП «Каменка» Россельхозакадемии.

Объекты ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» соответствуют проектной документации

