Совещание по вопросам безопасной эксплуатации АЭС



28 апреля 2011 г. руководитель Ростехнадзора (Николай Кутьин провел на Ленинградской АЭС совещание по вопросам совершенствования технологической безопасности при эксплуатации объектов атомной электроэнергетики России.

В совещании приняли участие первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, генеральный директор ОАО «Концерн Росэнергоатом» Сергей Обозов, директора всех российских АЭС, руководители ряда отраслевых предприятий, а также руководители территориальных органов Ростехнадзора.

На совещании было подробно обсуждено взаимодействие Ростехнадзора с «Концерном

Росэнергоатом» по вопросам обеспечения безопасности при эксплуатации энергоблоков рос сийских АЭС. С докладами выступили начальник Управления по регулированию безопасности атомных станций Ростехнад зора Михаил Мирошниченко, заместитель генерального ди ректора - директор по производству и эксплуатации ОАО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков, руководители АЭС и территориальных органов Ростехнадзора. По результатам совещания были подведены итоги работы в указанном направлении в 2010 году и I квартале 2011 года, а также намечен план дальнейших совместных действий в области повышения уров ня безопасности при эксплуатации атомных станций в 2011 году и на дальнейшую перспективу.

Николай Кутьин поблагодарил коллег за эффективную совместную работу в области обеспечения безопасности на АЭС и выразил уверенность в ее конструктивном продолжении. «Совещание прошло на высоком профессиональном уровне, мы удовлетворены работой концерна. Вопросы, возникшие в рамках контрольно-надзорной деятельности, нашли свое отражение в плане совместных действий в 2011 году», - отметил руководитель Ростехнадзора.



Аварии и несчастные случаи со смертельным исходом, произошедшие с 15 февраля по 19 марта, по которым завершено расследование

15.02.2011 Калининградская обл., филиал ОАО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети». Из-за нарушения в работе противоаварийной автоматики на ПС Северная-330 кВ произошло снижение генерации на Калининградской ТЭЦ-2. Причины аварии - ошибочные или неправильные действия оперативного персонала.

17.02.2011 Свердловская обл., ДЗО ОАО «МРСК Урала». Из-за действий персонала ПС-220 кВ «Искра» ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» произошло выделение на изолированную работу Екатеринбургского энергоузла. Причины аварии - ложное срабатывание защит из-за ошибки персонала РЗА.

18.02.2011 Краснодарский край, Тимашевск. На территории ООО «Завод по изоляции труб» при погрузке железнодорожных вагонов с помощью козлового крана КК-12,5 произошло падение труб и траверсы на двух стропальщиков, находящихся в полувагоне. Стропальщики получили травмы, один из них - смертельные. Причины несчастного случая: неравномерность укладки витков каната на барабане и местная дугообразная деформация каната, которая устранилась с сопровождением рывка при размотке каната, вследствие его
упругой податливости; нарушение производственных и должностных инструкций, нахождение пострадавшего в опасной зоне работы крана.

18.02.2011, Оренбургская обл., Новотроицк. В обжимном цехе ОАО «Уральская сталь» находившийся на крановых путях, без задания руководства, машинист пратценкрана, вы веденного в ремонт, был смертельно травмирован поворотной грузовой тележкой другого пратценкрана. Причины несчастного случая: нарушение регламента обслуживания и ремонта крана (длительная эксплуатация неисправного крана), неудовлетворительный производственный контроль, на
рушение производственных инструкций, нахождение постра
давшего в опасной зоне работы крана.



22.02.2011 Республика Башкортостан, Уфа. На участке капитального ремонта магистрального газопровода «Уренгой-Петровск 1876-1900 км» при ремонте бульдозера (замена стартера) с применением крана-манипулятора БАКМ-890 (МКС-4032), которым управлял необученный рабочий, произошел обрыв используемого в качестве стропа случайного троса с двумя петлями. Упавшим грузом был смертельно травмирован водитель бульдозера ООО «Управление механиза
ции работ». Причины несчастного случая: неудовлетворительная организация ремонтных работ, допуск к работе
необученных рабочих, отсутствие производственного контроля и технического надзора при производстве ремонтных работ с применением кранов, использование в качестве

стропа случайного троса.

24.02.2011 Мурманск. При выполнении бригадой электромонтеров работ по замене кабельного наконечника в элек тро
колонке специалист ОАО «Мурманский морской рыбный порт» был поражен электрическим током.

Причины несчастного случая: отсутствие или неиспользование индивидуальных средств защиты, не произведены все необ
ходимые отключения и не приняты меры, препятствую
щие подаче напряжения на место работы, не наложено заземление на токоведущие части для защиты людей от поражения
электрическим током.

19.03.2011 Республика Башкортостан, Уфа, ОАО «Газ- Сервис». При проведении земляных работ в охранной зоне газопровода высокого давления экскаватором была повреждена труба Ду 110 мм. Возгорания не произошло. На один час прервано газоснабжение 104-х частных домовладений. Ава рия ликвидирована. Пострадавших нет. Причины аварии: по
вреждение произошло в результате механического возде й
ствия бура бурильно-крановой машины, принадлежащей ООО «ЭнергоПромавтоматика», выполнение работ в охранной зоне газопровода высокого давления субподрядной организацией без письменного разрешения эксплуатационной орга
низации газораспределительных сетей, нарушение требований
действующих нормативных технических документов.



Плановая проверка ГУП ПО «Маяк»

Ростехнадзор с 11 по 27 мая проведет плановую выездную проверку ГУП ПО «Маяк». Соответствующий приказ подписан руководством ведомства.

Комиссия проверит состояние ядерной, радиационной и технической безопасности, а также организацию подготовки персонала и культуру безопасности. Кроме того, будет проверено состояние учета, контроля и физической защиты ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.

Проверка ОАО «Моспромжелезобетон»



Московское управление Ростехнадзора в период с 10 по 30 марта 2011 года провело проверку ОАО «Моспромжелезобетон».

В ходе надзорных мероприятий выявлено 25 нарушений требований промышленной безопасности. В частности, в экс-плуатацию допускаются не прошедшие экспертизу грузоподъ-емные краны, неисправные СГЗП (съемные грузозахватные приспособления) и тара. Готовая продукция складируется с нарушением требований технических регламентов.

По результатам проверки составлен акт и выдано пред-писание с указанием конкретных сроков устранения выявлен-ных нарушений.

Кроме того, одно юридическое и два должностных лица привлечены к административной ответственности в виде штра-
фов.