

ВОПРОС

Может ли быть удостоверение стропальщика без печати Ростехнадзора?

ОТВЕТ

В соответствии с требованиями статьи 9.4.21 ПБ 10-382-00 участие представителя органов Ростехнадзора при первичной аттестации стропальщиков - обязательно. Форма удостоверения стропальщика, регламентированная приложением 16 ПБ 10-382-00, содержит, в том числе, штамп и подпись инспектора Ростехнадзора, без которых удостоверение - не действительно.