

ВОПРОС

Прошу пояснить: К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых получают, транспортируют, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более. Если в литейном цехе будет использоваться две дуговых печи постоянного тока расплавом по 400 кг каждая. Данный литейный цех попадает под действие данного правила и будет относиться к опасному производственному объекту?

ОТВЕТ

По существу вопроса поясняем, что количество расплава черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов в плавильном оборудовании не суммируется и необходимо рассматривать каждую единицу оборудования в отдельности. Как следствие, если оборудование рассчитано на максимальное количество расплава менее 500 килограммов, т.е. данное количество расплава определено технической документацией изготовителя этого оборудования, то объект, на котором эксплуатируется названное оборудование, не относится к категории опасных производственных объектов.