

ВОПРОС

На площадке завода имеется козловой кран ККС-10, площадка зарегистрирована как ОПО 4 класса опасности, в связи с не востребованностью крана в производстве есть необходимость его утилизировать подскажите порядок действий.

ОТВЕТ

Согласно пунктов 258-259,147 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» утилизация (ликвидация) подъемного сооружения (далее - ПС) должна выполняться с учетом требований, изложенных в соответствующем разделе Технического регламента «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011, а также требований, изложенных в руководстве (инструкции) по эксплуатации. ПС подлежащие утилизации (ликвидации), должны быть демонтированы и сняты с учета в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО, а также внесены изменения в сведения, содержащиеся в Реестре о составе ОПО в порядке, предусмотренном Административным регламентом по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденным приказом Ростехнадзора от 25 ноября 2016 № 494.